

13回ナイキスト線図を学ぶ~14回ナイキスト線図とプロセスの周波数応答の関係を学ぶ(教科書第4章 p.49 - 52)~15回:PIDのパラメータ調整法について学ぶ(教科書第7章 p.87-97)
2021/11/17 配布

定常発振の条件：一巡伝達関数でゲイン=1、位相遅れ π

位相遅れ π でゲイン > 1、< 1 の場合はそれぞれどうなるか

ボード線図によるネガティブフィードバックの安定性判別

$G(j\omega)$ で ω を大きくしていく

横軸 各周波数 ω あるいは周波数、縦軸 $20\log(|G|)$ 、 ϕ のグラフを描く。

位相余裕またはゲイン余裕から安定性を判別する。

周波数応答が必要である理由：制御ループの安定性を評価するうえで役に立つ

直列につながった要素のボード線図(2段の例)


縦軸： $20\log(|G_1G_2|)=20\log(|G_1|)+20\log(|G_2|)$

$\phi = \phi_1 + \phi_2$

PID 制御でむだ時間 L を持つ時定数 τ の 1 段完全混合槽のトレーサ濃度制御をする場合の周波数応答。

$$G_p(j\omega)G_c(j\omega) = \frac{k_p \left(1 + \frac{1}{j\omega T_I} + j\omega T_D \right) \exp(-j\omega L)}{1 + j\omega\tau} = \frac{k_p \left\{ 1 + j \left(\omega T_D - \frac{1}{\omega T_I} \right) \right\} \exp(-j\omega L)}{1 + j\omega\tau}$$

ベクトル線図で説明する、PID 制御で **D 動作がなぜ制御を安定化する** 方向になるかの説明。
(下の図に自分でその説明を入れてみよう) **I 動作は位相を遅らせる(不安定化)** **ゲイン余裕、位相余裕が減る**



(この図でどの矢印が I 動作になり、どの矢印が D 動作になるか、教科書を見て予習しよう)

ゲインが1になる ω の求め方の例(1段かくはん槽トレーサー濃度制御の場合)

$$|G_p(j\omega)G_c(j\omega)| = \frac{k_p \sqrt{1 + \left(\omega T_D - \frac{1}{\omega T_I}\right)^2}}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} = 1$$

$$1 + \left(\omega T_D - \frac{1}{\omega T_I}\right)^2 = \frac{1}{k_p^2} (1 + \omega^2 \tau^2)$$

$$1 + \omega^2 T_D^2 - \frac{2T_D}{T_I} + \frac{1}{\omega^2 T_I^2} = \frac{1}{k_p^2} (1 + \omega^2 \tau^2)$$

$$\omega^2 \left(T_D^2 - \frac{\tau^2}{k_p^2}\right) + \left(1 - \frac{2T_D}{T_I} - \frac{1}{k_p^2}\right) + \frac{1}{\omega^2 T_I^2} = 0$$

$$x^2 \left(T_D^2 - \frac{\tau^2}{k_p^2}\right) + \left(1 - \frac{2T_D}{T_I} - \frac{1}{k_p^2}\right)x + \frac{1}{T_I^2} = 0$$

$$x = \omega^2$$

$$x = \frac{-\left(1 - \frac{2T_D}{T_I} - \frac{1}{k_p^2}\right) + \sqrt{\left(1 - \frac{2T_D}{T_I} - \frac{1}{k_p^2}\right)^2 - \frac{4}{T_I^2} \left(T_D^2 - \frac{\tau^2}{k_p^2}\right)}}{2 \left(T_D^2 - \frac{\tau^2}{k_p^2}\right)}$$

PID 制御の周波数依存について

P 制御：ゲイン一定、位相変化なし

I 制御： ω が小さいとゲイン大、位相-90度

D 制御： ω が大きいとゲイン大、位相+90度

ベクトル線図(ナイキスト線図)

ベクトル軌跡の書き方： $G(j\omega)$ で ω が小さいものから大きくしていき、複素平面上にプロットしていく。

PID のパラメータ調整法について学ぶ(教科書第7章 p.87-97)。

限界感度法

P 制御にする

比例ゲインを上げて定常発振させる

発振したときの比例ゲイン K_p と振動周期 P_u を記録する

振動周期の求め方

1) 時間と出力のグラフから求める

2) 一巡伝達関数のボード線図から、定常発振時の位相 $\phi = -\pi$ [rad] = -180 度あるいはゲイン = 1 (=0dB) のところの ω を読み取る $P_u = 2\pi / \omega$

例: プラグフロー(むだ時間 L と時定数 T) の系で P 制御でトレーサー入口濃度 C_{IN} を制御する。

$$C_{IN}(t) = K_p (C_{obj} - C_{meas}(t)) = k (C_{obj} - C(t-L))$$

$$dC/dt = (C_{IN} - C) / T$$

この系の一巡伝達関数は次式になる。

$$G_c G_p = K_p \exp(-j\omega L) / (1 + j\omega T)$$

$\phi = -\pi$ となる ω を求める。

$\phi = -\omega L - \tan^{-1}(\omega T) = -\pi$
(一般にこの式を満たす ω は trial-and-error で求める)

この ω における一巡伝達関数の絶対値 $|G_c G_p|$ が 1 になる K_p と振動周期を求めると、これらがそれぞれ K_p と P_u になる。

教科書 p.89 の方法に従って、PID パラメーターを決定する。

その他の決定法(制御対象の系の数学モデルが利用できる場合)

例:PID パラメーターを与えて応答を計算させ、誤差 2 乗の積分値 $\int (C_{obj} - C)^2 dt$ を計算し、エクセルのソルバー機能を用いて誤差 2 乗積分値が最小になるように PID のパラメーターを変えていく。